

EVIDENCIAS

SAP

70026655

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

Reparación

DESMONTAJE PARA REEMPLAZO DE LLANTAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javoa Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8.25-15/8.50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/3.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026 Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: Fico...
Nombre y Firma del Auxiliar:

Página 1



Recomendaciones

- EL DESMONTAJE DE UNA LLANTA DEL RIN ES NECESARIO AL REEMPLAZARLA PORQUE EL NEUMÁTICO VIEJO ESTÁ SELLADO A PRESIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA. ESTE PROCESO PERMITE RETIRAR LA GOMA GASTADA, LIMPIAR E INSPECCIONAR EL RIN EN BUSCA DE DAÑOS, CAMBIAR LA VÁLVULA DE AIRE E INSTALAR LA NUEVA LLANTA DE FORMA HERMÉTICA Y SEGURA

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

SAP

70026655

Reparación

SERVICIO DE DESMONTAJE PARA REEMPLAZO DE LLANTAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jauca José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 993370960 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALUADO REPORTADO
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

Quantidad	Pieza	Descripción
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8.25-15.5 50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12.5 50 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: Francisco Ruiz
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1

Recomendaciones

- EL DESMONTAJE DE UNA LLANTA DEL RIN ES NECESARIO AL REEMPLAZARLA PORQUE EL NEUMÁTICO VIEJO ESTÁ SELLADO A PRESIÓN SOBRE LA ESTRUCTURA METÁLICA. ESTE PROCESO PERMITE RETIRAR LA GOMA GASTADA, LIMPIAR E INSPECCIONAR EL RIN EN BUSCA DE DAÑOS, CAMBIAR LA VÁLVULA DE AIRE E INSTALAR LA NUEVA LLANTA DE FORMA HERMÉTICA Y SEGURA



EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

SAP

70026655

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaua Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8.25-15/8.50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/3.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026 Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Hoja 1



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS ES NECESARIO PARA MONTAR Y DESMONTAR DE FORMA SEGURA NEUMÁTICOS SÓLIDOS O INDUSTRIALES, EN SUS RINES MEDIANTE UNA PRESA HIDRÁULICA. ESTE PROCESO CREA UN AJUSTE MECÁNICO PERFECTO SIN PERNOS NI ADHESIVOS, LO QUE EVITA ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS AL RIN

EVIDENCIAS

SAP

70026655

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaua Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8.25-15/8.50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/3.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Luna
Nombre y Firma del Técnico: Francisco Ruiz
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS ES NECESARIO PARA MONTAR Y DESMONTAR DE FORMA SEGURA NEUMÁTICOS SÓLIDOS O INDUSTRIALES, EN SUS RINES MEDIANTE UNA PRESA HIDRÁULICA. ESTE PROCESO CREA UN AJUSTE MECÁNICO PERFECTO SIN PERNOS NI ADHESIVOS, LO QUE EVITA ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS AL RIN

EVIDENCIAS

SAP

70026655

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS PARA REEMPLAZO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaua José María Pino Suárez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8.25-15/8.50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/3.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 1491.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Hoja 1



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS ES NECESARIO PARA MONTAR Y DESMONTAR DE FORMA SEGURA NEUMÁTICOS SÓLIDOS O INDUSTRIALES, EN SUS RINES MEDIANTE UNA PRESA HIDRÁULICA. ESTE PROCESO CREA UN AJUSTE MECÁNICO PERFECTO SIN PERNOS NI ADHESIVOS, LO QUE EVITA ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS AL RIN

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

SAP

70026655

Reparación

SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS PARA
REEMPLAZO DE LLANTAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javoa Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8.25-15/8.50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7.00-12/3.00 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: Francisco Ruiz
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- EL SERVICIO DE PRENSADO DE LLANTAS ES NECESARIO PARA MONTAR Y DESMONTAR DE FORMA SEGURA NEUMÁTICOS SÓLIDOS O INDUSTRIALES, EN SUS RINES MEDIANTE UNA PRESNA HIDRÁULICA. ESTE PROCESO CREA UN AJUSTE MECÁNICO PERFECTO SIN PERNOS NI ADHESIVOS, LO QUE EVITA ACCIDENTES LABORALES, DAÑOS AL RIN

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

SAP

70026655

Reparación

REEMPLAZO DE 4 LLANTAS DELANTERAS SOLIDAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jaua Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 88029
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8 25-15/8 50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7 00-12/5 50 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: Francisco Ruiz
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LLANTAS SÓLIDAS ES NECESARIO CUANDO EL DESGASTE LLEGA A LA LÍNEA DE SEGURIDAD O INDICADOR LATERAL. ESTO EVITA LA PÉRDIDA DE TRACCIÓN, PREVIENE DAÑOS GRAVES A LA SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN POR VIBRACIÓN, Y REDUCE RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES



EVIDENCIAS

SAP

70026655

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

Reparación

REEMPLAZO DE 2 LLANTAS TRASERAS SOLIDAS

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javua Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86026
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante:
Ubicación: AGENCIA VHSA

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACIÓN DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCIÓN
4.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 8 25-15/8 50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 7 00-12/5 50 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: Fricas
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1



Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LLANTAS SÓLIDAS ES NECESARIO CUANDO EL DESGASTE LLEGA A LA LÍNEA DE SEGURIDAD O INDICADOR LATERAL. ESTO EVITA LA PÉRDIDA DE TRACCIÓN, PREVIENE DAÑOS GRAVES A LA SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN POR VIBRACIÓN, Y REDUCE RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

106647

SAP

70026655

Reparación

SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS
REALIZADO, QUEDA EL EQUIPO OPERATIVO

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Javia Jose Maria Pino Suarez
Villahermosa Tabasco México 86029
Tel: 993370560 Mail: administracion@kaufmann.mx

Cotización: 4803
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: AGENCIA VHSA
Ubicación:

No. de Orden: KAUF 4578
Fecha: 17/Ago/2026
Codigo QR: VHSA-0437
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

INFORMACION DEL EQUIPO
MONTACARGAS TOYOTA 8FG45 S 20514 ECO 70026655

VALORES REPORTADOS
REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

Cantidad	Descripción
4.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 8.25-15R 50 CONTINENTAL
2.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 7.00-12.5 50 CONTINENTAL
1.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE 6 LLANTAS SOLIDAS, INCLUYE PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES
Servicio Realizado OK

Fecha del Servicio: 18-08-2026
Horómetro: 7497.0

Nombre y Firma del Cliente: Luciano Hdez Hane
Nombre y Firma del Técnico: Francisco Ruiz
Nombre y Firma del Auxiliar:

Hoja 1

Recomendaciones

- EL REEMPLAZO DE LLANTAS SÓLIDAS ES NECESARIO CUANDO EL DESGASTE LLEGA A LA LÍNEA DE SEGURIDAD O INDICADOR LATERAL. ESTO EVITA LA PÉRDIDA DE TRACCIÓN, PREVIENE DAÑOS GRAVES A LA SUSPENSIÓN Y TRANSMISIÓN POR VIBRACIÓN, Y REDUCE RIESGOS DE ACCIDENTES LABORALES

