



Empresa:	COSEI OIL & GAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	4533	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE CHICOTE DE FRENO DE MANO DERECHO E IZQUIERDO





Empresa:	COSEI OIL & GAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	4533	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- REEMPLAZO DE FLOTADOR DE COMBUSTIBLE





Empresa:	COSESI OIL & GAS	Solicitante:		Código QR:	VHSA-0288	N. Orden:	4533	Fecha:	13/08/2026	Técnico:	PABLO
Equipo:	CATERPILLAR	Modelo:	DP40K2	Serie:	AT9C10233	Ubicación:	TALLER	Horómetro:	HRS	Auxiliar:	

- SERVICIO DE LIMPIEZA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE**

