

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

111090

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS,
INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cda. La Jirón - José María Pina Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel. 993370595 Fax. 993370596

Cotización: 4832
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACURIA
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4778
Fecha: 14Sep2025
Codigo QR: VMSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MOD. 32-3FQ25 5' 9168 NO. ECO Y0023391 CAP. 2.5

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

PIEZA	DESCRIPCION
27.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 6.00X9 - 4.00 CONTINENTAL
27.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA Y 05-125 00 CONTINENTAL
127.000000	PIEZA REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO
127.000000	PIEZA REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN TRASERO
127.000000	PIEZA REFACCION BIROLO DE MAZA TRASERA
70.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

Observaciones

- Servicio Realizado OK
- Desmontado y prensado de llantas

Fecha del Servicio: 17/09/2026
Horómetro: 11997.9

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuria*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: *[Firma]*

Página 1

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA LLANTA POR SEGURIDAD, YA QUE EL DESGASTE COMPROMETE EL AGARRE, EL FRENADO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO.



EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

111090

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pico Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86009
Tel: 993370585 - Email: atencioncliente@kaufmann.mx

Cotización: 4832
Cliente: PUNTO A PUNTO T2
Solicitante: MANUEL ACURIA
Ubicación: PALENQUE

No. de Orden: KAUF 4778
Fecha: 14Sep2025
Codigo GR: VMSA-0122
Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MOD. 32-3FQ25 5° 9168 NO. ECO Y0023391 CAP. 2.5

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.


27.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 6.00X9 - 4.00 CONTINENTAL
27.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA Y 05-125 00 CONTINENTAL
12.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO
12.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN TRASERO
12.000000	PIEZA	REFACCION BIRLO DE MAZA TRASERA
12.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

OBSERVACIONES

- Servicio Realizado ok
- Desmontado y prensado de llantas

Fecha del Servicio: 17/09/2026
Hojas: 1

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuria*
Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*
Nombre y Firma del Auxiliar: _____



Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA LLANTA POR SEGURIDAD, YA QUE EL DESGASTE COMPROMETE EL AGARRE, EL FRENADO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO.

EVIDENCIAS

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

111090

SAP

70023391

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS,
INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Cde. La Jirafa - José María Pina Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86009
Tel. 993370589 Fax. 993370590

Cotización: 4832 No. de Orden: KAUF 4778
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 14Sep2025
Solicitante: MANUEL ACURIA Código QR: VMSA-0122
Ubicación: PALENQUE Tipo de Servicio: CORRECTIVO

MONTE TOYOTA MOD. 32-3F025 5' 9168 NO. ECO Y0023391 CAP. 2.5

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

PIEZA	DESCRIPCION
27.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA 6.00X9 - 4.00 CONTINENTAL
27.000000	PIEZA LLANTA SOLIDA Y 05-125 00 CONTINENTAL
12.000000	PIEZA REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO
12.000000	PIEZA REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN TRASERO
12.000000	PIEZA REFACCION BIRLO DE MAZA TRASERA
12.000000	SERVICIO SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

Observaciones

- Servicio Realizado ok
- Desmontado y prensado de llantas

Fecha del Servicio: 17/09/2026 Hora de Inicio: 11:49:19

Nombre y Firma del Cliente: *Manuel Acuria* Nombre y Firma del Técnico: *[Firma]*

Página 1



Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA LLANTA POR SEGURIDAD, YA QUE EL DESGASTE COMPROMETE EL AGARRE, EL FRENADO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO.

EVIDENCIAS

SAP

70023391

Tipo

CORRECTIVO

Ticket

111090

Reparación

REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

KAUFMANN

ORDEN DE TRABAJO
DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN
Calle La Jirón - José María Pino Suárez
Villahermosa - Tabasco - México 86029
Tel: 993370580 - Email: atencioncliente@kaufmann.mx

Cotización: 4832 No. de Orden: KAUF 4778
Cliente: PUNTO A PUNTO T2 Fecha: 14Sep2025
Solicitante: MANUEL ACURIA Código GR: VMSA-0122
Ubicación: PALENQUE Tipo de Servicio: CORRECTIVO


DESCRIPCION DE EQUIPO
MONT. TOYOTA MOD. 32-8FQ25 5' 9168 NO. ECO Y0223391 CAP. 2.5

DESCRIPCION DE SERVICIO
REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE.

CANTIDAD	PIEZA	DESCRIPCION
02.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA 6.00X8 - 4.00 CONTINENTAL
02.000000	PIEZA	LLANTA SOLIDA Y 05-125 00 CONTINENTAL
02.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN DELANTERO
02.000000	PIEZA	REFACCION TORNILLO COMPLETO PARA RIN TRASERO
02.000000	PIEZA	REFACCION BIRLO DE MAZA TRASERA
02.000000	SERVICIO	SERVICIO DE REEMPLAZO DE LLANTAS DELANTERAS Y TRASERAS, INCLUYE; PRENSADO PARA MONTAJE Y DESMONTAJE

COMENTARIOS
- Servicio Realizado ok
- Desmontado y prensado de llantas

Fecha del Servicio: 17/09/2026 Rutómetro: 11997.9

Nombre y Firma del Cliente:  Nombre y Firma del Técnico:  Nombre y Firma del Auxiliar: _____

Página: 1

Recomendaciones

SE RECOMIENDA EL REEMPLAZO DE LA LLANTA POR SEGURIDAD, YA QUE EL DESGASTE COMPROMETE EL AGARRE, EL FRENADO Y LA ESTABILIDAD DEL VEHICULO.

