



Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF385	Fecha:	26/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	IZTAPALAPA	Horómetro:	17,786 HRS

“DAÑO EN BALEROS DE CARRO PORTAHORQUILLAS”

***REEMPLAZO DE 4 BALEROS DEL CARRO PORTAHORQUILLAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF385	Fecha:	26/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	IZTAPALAPA	Horómetro:	17,786 HRS

***REEMPLAZO DE 4 BALEROS DEL CARRO PORTAHORQUILLAS**





Empresa:	CEMEX	Solicitante:		Código QR:	MONT-30	N. Orden:	KAUF385	Fecha:	26/11/2024
Equipo:	LINDE	Modelo:	H35D-01	Serie:	H2X393A03426	Ubicación:	IZTAPALAPA	Horómetro:	17,786 HRS

*REEMPLAZO DE 4 BALEROS DEL CARRO PORTAHORQUILLAS

