




VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE ALTERNADOR

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de octubre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 365

1. CAMBIO DE ALTERNADOR





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE ALTERNADOR

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de octubre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 365

2. CAMBIO DE BATERIA POR GARANTIA





VHSA - 0031

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – CAMBIO DE ALTERNADOR

Empresa: Proviqsa	Solicitante: Ing. Miguel Camacho	Código QR: VHSA-0031	N. Orden: KAUF0008	Fecha: 08 de octubre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: S120XL	Serie: D004D04503U	Capacidad: 12,000 libras	Horometro: 365

OBSERVACIONES:

1. Se entregan refacciones usadas
2. Se entrega el equipo funcionando correctamente
3. Se detecta fuga de aceite por vulvo

