



VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REVISION DE SISTEMA DE IGNICION

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0017	Fecha: 24 de septiembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

1. REPORTAN QUE NO ARRANCA EL MONTACARGAS
2. SE REALIZA REVISION DEL SISTEMA ELECTRICO DE ARRANQUE
3. SE DESCARTAN PROBLEMAS EN MARCHA
4. SE ENCUENTRA BATERIA DESCARGADA
5. SE PRUEBA EL EQUIPO CON OTRA BATERIA
6. SE PASA CORRIENTE A BATERIA DEL MONTACARGAS
7. ENCIENDE EL EQUIPO





VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REVISION DE SISTEMA DE IGNICION

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0017	Fecha: 24 de septiembre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

Materiales utilizados:

N/A

Observaciones:

Se detecta baja presión en el sistema de inyección de combustible
Queda funcionando correctamente el equipo

