



VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE BOMBA DE INYECCION

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0018	Fecha: 01 de octubre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

1. DESARMADO, REVISION, CALIBRACION, ARMADO Y MONTAJE DE BOMBA DE INYECCION





VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – REPARACION DE BOMBA DE INYECCION

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0018	Fecha: 01 de octubre del 2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

Materiales utilizados:

N/A

Observaciones:

Queda trabajando correctamente el equipo

