



VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0032	Fecha: 20/12/2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

Falla reportada:
No enciende

1.- Se revisa líneas de combustible detectando exceso de suciedad en la trampa del filtro de combustible y se procede a limpiar.






VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0032	Fecha: 20/12/2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

2.- Se limpian líneas de combustible





VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0032	Fecha: 20/12/2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

3.- Se cambia filtro de combustible





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0032

MANTENIMIENTO CORRECTIVO – LIMPIEZA DE LINEAS DE COMBUSTIBLE

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0032	Fecha: 20/12/2019
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro:

Diagnostico:

El equipo se dejo sin Diésel, succionando la suciedad del tanque de combustible a las líneas, obstruyendo el flujo de combustible.

Para limpiar el tanque de Diésel es necesario desmontar el motor y la transmisión, ya que el tanque se encuentra fijado al chasis en una zona de difícil acceso.

La recomendación inmediata es evitar dejar el equipo sin combustible.