



VHSA - 0005

Empresa: BARMEX	Solicitante: Ing. Tolentino ortega	Código QR: VHSA-0005	N. Orden: KAUF0026	Fecha: 12/12/2019
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: 2P5000	Serie: AT3532800	Capacidad: 5,000 lbs	Horometro:

FALLAS REPORTADAS:

- Problemas de arranque y montacargas inestable

- Se detectan tapa y rotor de distribuidor sulfatados.





VHSA - 0005

Empresa: BARMEX	Solicitante: Ing. Tolentino ortega	Código QR: VHSA-0005	N. Orden: KAUF0027	Fecha: 12/12/2019
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: 2P5000	Serie: AT3532800	Capacidad: 5,000 lbs	Horometro:

FALLAS REPORTADAS:

- Problemas de arranque y montacargas inestable

2. Se cambian tapa y rotor del distribuidor y queda funcionando correctamente el equipo

