




VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0039	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

FALLAS REPORTADAS:

- No funciona sistema de gas

- Se realiza cambio de vaporizador de Gas





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0039	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

2. Se cambia filtro de gas





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0039	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

3. Se detecta fuga en conexión del tanque de gas y se cambia





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0039	Fecha: 06/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,892.5 hr

Observaciones:

1. Queda trabajando correctamente el equipo <https://youtu.be/Lx-qyON2xMc>
2. Se recomienda el mantenimiento a los mezcladores de gas
3. Se recomienda mantenimiento y cambio de conexiones a los tanques de gas