



VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0045	Fecha: 20/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,694.0 hr

1. Se revisa rueda izquierda por fuga de aceite. Se detecta resorte, balatas, retenes y cilindro de freno dañado.





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0045	Fecha: 20/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,694.0 hr

2. Se detecta zapata desgastada y deformada, no permite el buen funcionamiento de los cilindros de freno. Se empastan balatas del montacargas 05 y se instalan en el montacargas 04



zapata del montacargas 05 (buena)



zapata deformada



VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0045	Fecha: 20/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,694.0 hr

3. Se instalan 2 resortes nuevos, cilindros de freno nuevos, retenes nuevos





VHSA - 0044

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0044	N. Orden: KAUF0045	Fecha: 20/01/2020
Equipo: Montacargas Heli 04	Modelo: CPQYD70	Serie: 2507001K5674	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 11,694.0 hr

Observaciones:

1. Se entrega el equipo operando correctamente
2. Se recomienda el cambio de zapatas y tambores nuevos
3. Se detecta faro con leds fundidos

