



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0061	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

FALLAS REPORTADAS:

Elementos dañados en maza trasera

- 1.- Se cambian retenes y seguros dañados, se cambian los dos baleros de ambos lados por oportunidad





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0061	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

FALLAS REPORTADAS:

Elementos dañados en maza trasera

2.- Se rectifica maza dañada y se instala





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0061	Fecha: 22/02/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,941.2 hr

FALLAS REPORTADAS:

Elementos dañados en maza trasera

Observaciones:

- Queda trabajando correctamente el equipo