



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0062	Fecha: 27/03/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 3059.3 HR

FALLAS REPORTADAS:
Sonido anormal en poleas

1. Se revisan poleas detectando sonidos anómalos y mal funcionamiento en polea tensora, polea guía y bomba de agua:
<https://youtu.be/TKaySeziMAQ>





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0062	Fecha: 27/03/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 3059.3 HR

FALLAS REPORTADAS:
Sonido anormal en poleas

2. Se cambian elementos con desgaste





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0047	N. Orden: KAUF0062	Fecha: 27/03/2020
Equipo: Montacargas JHC 07	Modelo: CPQYD70	Serie: A3AGO7266	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 3059.3 HR

FALLAS REPORTADAS:
Sonido anormal en poleas

Observaciones:

- Queda operando correctamente el equipo: <https://youtu.be/gh1uJdl5peo>