



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

1.- Se reporta que no arranca el equipo, se procede a revisar detectando lo siguiente:

1.1.- Cremallera con daños en dientes, Se recomienda cambio de la misma.





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

1.2.- Desalineamiento en marcha derivado a modificaciones realizadas al monoblock, Se recomienda reparación del monoblock para alineamiento correcto de la marcha





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

1.3.- No funciona la marcha, por indicaciones del Ing. Luis Pacheco se repara marcha y se pone en marcha el equipo en las condiciones que se encuentra





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

2.- Reportan nuevamente problema de arranque del montacargas “No arranca”
2.1.- se autoriza el desmontaje del motor.





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

3.- Se realiza el cambio de la cremallera en el volante





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

4.- Se cambia reten del cigueñal





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

5.- Se repara marcha suministrada por el cliente. Se le cambia porta carbón y solenoide





VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

6.- Se verifica el desalineamiento en la base de la marcha en el monoblock

Video desalineamiento de marcha

<https://youtu.be/I7bgDOGDqug>

Video prueba alineamiento de marcha

<https://youtu.be/rbUre1FI0aA>

Se recomienda el maquinado para ajuste y alineación de base de marcha en monoblock, demontando los accesorios del motor para evitar daños en componentes al momento de realizar los trabajos de maquinados, cambio de carter, suministro e instalación de lana de cubierta de marcha, cambio de tornillos de marcha.

No se autoriza el trabajo.



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

7.- Por indicaciones del Ing. Oscar Alvarez, se entrega el motor al proveedor PREDIGOSA





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0043	N. Orden: KAUF0072	Fecha: 13/04/2020
Equipo: Montacargas Heli 03	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5673	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 12,230.4 hr

Observaciones:

1. Trabajo sin garantía