



VHSA - 0033

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0082	Fecha: 29/06/2020
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horómetro: 06064.8

1.- DESMONTAJE DE RADIADOR TAPADO.





VHSA - 0033

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0082	Fecha: 29/06/2020
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horómetro: 06064.8

2.- INSTALACION DE RADIADOR NUEVO





VHSA - 0033

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0082	Fecha: 29/06/2020
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horómetro: 06064.8

3.- LAVADO DE ACCESORIOS DEL RADIADOR





VHSA - 0033

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0082	Fecha: 29/06/2020
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horómetro: 06064.8

4.- LLENADO DE ANTICONGELANTE

