





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0125	Fecha: 22/08/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro:

1.- Revisión de sistema eléctrico en general detectando cuerpo de aceleración dañado.





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0125	Fecha: 22/08/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro:





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0125	Fecha: 22/08/2020
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro:

Observaciones:

1. Se detecta cuerpo de aceleración dañado, se coloca cuerpo de aceleración de montacargas 03
2. Queda trabajando el equipo