



VHSA - 0005

Empresa: CEMEX Villahermosa	Solicitante: Ing. Leticia del Socorro	Código QR: MONT-05	N. Orden: KAUF0146	Fecha: 17/10/2020
Equipo: Montacargas Linde	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4,000 Kg	Horometro: 10,669.8 Hr

1.- Cambio de llantas





VHSA - 0005

Empresa: CEMEX Villahermosa	Solicitante: Ing. Leticia del Socorro	Código QR: MONT-05	N. Orden: KAUF0146	Fecha: 17/10/2020
Equipo: Montacargas Linde	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4,000 Kg	Horometro: 10,669.8 Hr

1.- Cambio de llantas





VHSA - 0005

Empresa: CEMEX Villahermosa	Solicitante: Ing. Leticia del Socorro	Código QR: MONT-05	N. Orden: KAUF0146	Fecha: 17/10/2020
Equipo: Montacargas Linde	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4,000 Kg	Horometro: 10,669.8 Hr

Observaciones:

Patio de maniobras en malas condiciones, se solicita la reparación de las áreas afectadas para no tener irregularidades en el desgaste de las llantas. Cualquier irregularidad en el desgaste de llantas se considera como mala operación





VHSA - 0005

Empresa: CEMEX Villahermosa	Solicitante: Ing. Leticia del Socorro	Código QR: MONT-05	N. Orden: KAUF0146	Fecha: 17/10/2020
Equipo: Montacargas Linde	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4,000 Kg	Horometro: 10,669.8 Hr





VHSA - 0005

Empresa: CEMEX Villahermosa	Solicitante: Ing. Leticia del Socorro	Código QR: MONT-05	N. Orden: KAUF0146	Fecha: 17/10/2020
Equipo: Montacargas Linde	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4,000 Kg	Horometro: 10,669.8 Hr





VHSA - 0005

Empresa: CEMEX Villahermosa	Solicitante: Ing. Leticia del Socorro	Código QR: MONT-05	N. Orden: KAUF0146	Fecha: 17/10/2020
Equipo: Montacargas Linde	Modelo: H40D-02	Serie: H2X394F02029	Capacidad: 4,000 Kg	Horometro: 10,669.8 Hr

