



VHSA - 0013

Empresa: KRONOX	Solicitante: Ignacio Hernández	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF0152	Fecha: 09/11/2020
Equipo: Montacargas CAT	Modelo: GP25K	Serie: AT17C01078	Capacidad: 5,000 LBS	Horometro: 0

1.- Desmontaje de motor para retiro de tornillo capado de alternador





VHSA - 0013

Empresa: KRONOX	Solicitante: Ignacio Hernández	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF0152	Fecha: 09/11/2020
Equipo: Montacargas CAT	Modelo: GP25K	Serie: AT17C01078	Capacidad: 5,000 LBS	Horometro: 0

1.- Desmontaje de motor para retiro de tornillo capado de alternador





VHSA - 0013

Empresa: KRONOX	Solicitante: Ignacio Hernández	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF0152	Fecha: 09/11/2020
Equipo: Montacargas CAT	Modelo: GP25K	Serie: AT17C01078	Capacidad: 5,000 LBS	Horometro: 0

2.- Limpieza de motor





VHSA - 0013

Empresa: KRONOX	Solicitante: Ignacio Hernández	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF0152	Fecha: 09/11/2020
Equipo: Montacargas CAT	Modelo: GP25K	Serie: AT17C01078	Capacidad: 5,000 LBS	Horometro: 0

3.- Cambio de reten de cigüeñal y árbol de levas





VHSA - 0013

Empresa: KRONOX	Solicitante: Ignacio Hernández	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF0152	Fecha: 09/11/2020
Equipo: Montacargas CAT	Modelo: GP25K	Serie: AT17C01078	Capacidad: 5,000 LBS	Horometro: 0

4.- Cambio de reten de bomba de transmisión





VHSA - 0013

Empresa: KRONOX	Solicitante: Ignacio Hernández	Código QR: VHSA-0013	N. Orden: KAUF0152	Fecha: 09/11/2020
Equipo: Montacargas CAT	Modelo: GP25K	Serie: AT17C01078	Capacidad: 5,000 LBS	Horometro: 0

4.- Cambio de reten de bomba de transmisión

