



VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0172	Fecha: 12/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Falla reportada: Fuga de aceite

1.- Cambio de mangueras hidráulicas de la dirección





VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0172	Fecha: 12/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Falla reportada: Fuga de aceite

1.- Cambio de mangueras hidráulicas de la dirección





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0032

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0032	N. Orden: KAUF0172	Fecha: 12/12/2020
Equipo: Montacargas Hyster	Modelo: H135XL	Serie: F006D04393V	Capacidad: 13,500 libras	Horometro: 4,183 Hr

Falla reportada: Fuga de aceite

2.- Se nivela aceite hidráulico (20 litros)