



VHSA - 0033

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Falla reportada: No frena correctamente

1.- Se realiza cambio de cilindros de freno





VHSA - 0033

Empresa: F I México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Falla reportada: No frena correctamente

2.- Se desmontan baleros para limpieza y lubricación





VHSA - 0033

Empresa: F I México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Falla reportada: No frena correctamente

3.- Se rempantan balatas de freno





VHSA - 0033

Empresa: F I México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Falla reportada: No frena correctamente

4.- Se rectifican tambores de freno y se vuelven a colocar.






VHSA - 0033

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Falla reportada: No frena correctamente

5.- Se limpia deposito de liquido de frenos y se reemplaza






VHSA - 0033

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Falla reportada: No frena correctamente

6.- Se calibran los frenos





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV
Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.
(993) 357 0560
Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0033

Empresa: FI México	Solicitante: Ing. Edsel Geronimo	Código QR: VHSA-0033	N. Orden: KAUF0201	Fecha: 18/01/2021
Equipo: Montacargas Caterpillar	Modelo: DP70	Serie: AT20C70545	Capacidad: 7 Toneladas	Horometro: 6,645.0 hr

Observaciones :

1. Queda frenando correctamente
2. Se entregan refacciones dañadas