




VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

1.- Cambio de aceite de motor






VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

2.- Cambio de filtro de aceite de motor






VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

2.- Cambio de filtro de aire, se detectan residuos de plástico en base de filtro de aire





VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

2.- Cambio de filtro de aire, se detectan residuos de plástico en base de filtro de aire





VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

3.- Se nivela 1 litro de anticongelante, quedando a nivel todos los fluidos





VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

4.- Lavado general del equipo






VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

5.- Lubricación de cadenas






VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

6.- Comprobación de freno, se encuentro frenando únicamente con la rueda derecha, se realiza calibración y queda frenando correctamente





VHSA - 0026

Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Servicio de mantenimiento preventivo 250 hr

7.- Revisión de luces en general, se detecta faro izquierdo con falso, se revisa línea y se limpian arneses, diagnosticando faro dañado





Empresa: Montacargas Galería	Solicitante: Lic. Carmen Judith	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: MGAL-0001	Fecha: 28/01/2021
Equipo: Montacargas Nissan	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad: 2.5 Ton	Horometro: 07358.9

Observaciones:

- 1.- Queda trabajando con el pedal de freno bajo
- 2.- Se recomienda cambio de faro izquierdo
- 3.- Tapa del deposito de liquido de frenos dañada
- 4.- Se recomienda mantenimiento a sistema de frenos, pedal bajo

