



VHSA - 0043

Empresa: PROTEAK

Solicitante: Ing. Luis Pacheco

Código QR: VHSA-0043

N. Orden: KAUF0219

Fecha: 17/03/2021

Equipo: Montacargas Heli 03

Modelo: CPQYD70

Serie: 250701K5673

Capacidad: 7,000 Kg

Horometro: 13,413 hr

Falla reportada: No da avance

1.- Revisión de sistema eléctrico en general



Empresa: PROTEAK

Solicitante: Ing. Luis Pacheco

Código QR: VHSA-0043

N. Orden: KAUF0219

Fecha: 17/03/2021

Equipo: Montacargas Heli 03

Modelo: CPQYD70

Serie: 250701K5673

Capacidad: 7,000 Kg

Horometro: 13,413 hr

Falla reportada: No da avance

1.- Revisión de sistema eléctrico en general





Empresa: PROTEAK

Solicitante: Ing. Luis Pacheco

Código QR: VHSA-0043

N. Orden: KAUF0219

Fecha: 17/03/2021

Equipo: Montacargas Heli 03

Modelo: CPQYD70

Serie: 250701K5673

Capacidad: 7,000 Kg

Horometro: 13,413 hr

Falla reportada: No da avance

Observaciones:

1. Falsos contactos en arneses de modulo, se repara, se limpia y queda funcionando correctamente
2. Se encontro modulo manipulado (Se conjetura que se intento retirar la tarjeta)

