



VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0223	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 15,929 hr

Falla reportada: No funciona sistema de frenos

1.- Rectificado de tambor, empastado de balatas e instalación de chicote de freno de estacionamiento





VHSA - 0046

Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0223	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 15,929 hr

Falla reportada: No funciona sistema de frenos

1.- Rectificado de tambor, empastado de balatas e instalación de chicote de freno de estacionamiento





Empresa: PROTEAK	Solicitante: Ing. Luis Pacheco	Código QR: VHSA-0046	N. Orden: KAUF0223	Fecha: 20/03/2021
Equipo: Montacargas Heli 06	Modelo: CPQYD70	Serie: 250701K5676	Capacidad: 7,000 Kg	Horometro: 15,929 hr

Falla reportada: No funciona sistema de frenos

Observaciones;

1. Por el momento queda trabajando correctamente con chicote dañado
2. Queda pendiente instalación de chicote nuevo

