



VHSA - 0020

Empresa: Cipres

Solicitante: Julian Lira Perez

Código QR: VHSA-0015

N. Orden: KAUF0224

Fecha: 07/04/2021

Equipo: Montacargas Mitsubishi

Modelo: FD30NM

Serie: AF14F00105

Capacidad: 3 Ton

Horometro: 1,799 hr

Falla reportada: Perdida de potencia, no desarrolla

1.- Se detecta bomba cebadora tapada, no inyecta Diesel, se realiza cambio





VHSA - 0020

Empresa: Cipres

Solicitante: Julian Lira Perez

Código QR: VHSA-0015

N. Orden: KAUF0224

Fecha: 07/04/2021

Equipo: Montacargas Mitsubishi

Modelo: FD30NM

Serie: AF14F00105

Capacidad: 3 Ton

Horometro: 1,799 hr

Falla reportada: Perdida de potencia, no desarrolla

2.- Se cambia filtro de combustible





Empresa: Cipres **Solicitante:** Julian Lira Perez **Código QR:** VHSA-0015 **N. Orden:** KAUF0224 **Fecha:** 07/04/2021

Equipo: Montacargas Mitsubishi **Modelo:** FD30NM **Serie:** AF14F00105 **Capacidad:** 3 Ton **Horometro:** 1,799 hr

Falla reportada: Perdida de potencia, no desarrolla

3.- Se limpia deposito de combustible, se encontraba con exceso de suciedad





DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0020

Empresa: Cipres

Solicitante: Julian Lira Perez

Código QR: VHSA-0015

N. Orden: KAUF0224

Fecha: 07/04/2021

Equipo: Montacargas Mitsubishi

Modelo: FD30NM

Serie: AF14F00105

Capacidad: 3 Ton

Horometro: 1,799 hr

Observaciones:

Queda trabajando correctamente el equipo