



VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

1.- Cambio de aceite de motor





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAISO001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

2.- Cambio de filtro de aceite de motor





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

3.- Cambio de filtro de aire primario





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

4.- Cambio de filtro de combustible





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAISO001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

5.- Cambio de filtro de bomba de inyección





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

6.- Revisión de sistema eléctrico en general





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

7.- Revisión de luces de seguridad, stop, claxon, faro, torreta.





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

8.- Revisión de sistema hidráulico para detección de fugas.






VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

9.- Lavado en general.





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

10.- Lubricado en general (Graseras).






Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAIS0001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

11.- Lubricado de cadena.





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAISO001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

12.- En revisión de sistema hidráulico se detecto:
Fuga de aceite en "Banco de válvula de funciones".



-Fuga en parte superior del orbitrol:





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAISO001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

13.- En revisión de funcionamiento de marcha y alternador se detecto:
"Filtro de respiradero" en mal estado para su funcionamiento.



-Mangueras de conexión de Filtro de respiradero en mal estado para su función:





Empresa: MS PETROLEROS	Solicitante: Eudy Palma	Código QR: VHSA-0068	N. Orden: KAISO001	Fecha: 25/06/2021
Equipo: Montacargas Clark	Modelo: CDP 55	Serie: CDP460D0053GEF9612	Capacidad: 5 Toneladas	Horometro: 8,128.8HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO (250 HRS)

14.-En revisión de sistema hidráulico se detecto:
Desajuste y descalibración de cilindros de inclinación.



-Polea viajera de manguera hidráulica izquierda en mal estado.

