



VHSA - 0041

Empresa: Malta Texo de México **Solicitante:** Maria Sangeado **Código QR:** MONT-0041 **N. Orden:** KAUF0250 **Fecha:** 01/06/2021

Equipo: Patin hidraulico **Modelo:** NA **Serie:** NA **Capacidad:** 3 ton **Horometro:** NA

1.- Cambio de aceite hidraulico





VHSA - 0041

Empresa: Malta Texo de México	Solicitante: Maria Sangeado	Código QR: MONT-0041	N. Orden: KAUF0250	Fecha: 01/06/2021
Equipo: Patin hidraulico	Modelo: NA	Serie: NA	Capacidad: 3 ton	Horometro: NA

2.- Limpieza y lubricación de baleros de ruedas de carga





Empresa: Malta Texo de México	Solicitante: Maria Sangeado	Código QR: MONT-0041	N. Orden: KAUF0250	Fecha: 01/06/2021
Equipo: Patin hidraulico	Modelo: NA	Serie: NA	Capacidad: 3 ton	Horometro: NA


3.- Limpieza y lubricación de baleros de ruedas de dirección





Empresa: Malta Texo de México	Solicitante: Maria Sangeado	Código QR: MONT-0041	N. Orden: KAUF0250	Fecha: 01/06/2021
Equipo: Patin hidraulico	Modelo: NA	Serie: NA	Capacidad: 3 ton	Horometro: NA

4.- Lubricación general (graseras)






VHSA - 0041

Empresa: Malta Texo de México	Solicitante: Maria Sangeado	Código QR: MONT-0041	N. Orden: KAUF0250	Fecha: 01/06/2021
Equipo: Patin hidraulico	Modelo: NA	Serie: NA	Capacidad: 3 ton	Horometro: NA

4.- Lubricación general graseras y cadena





Empresa: Malta Texo de México	Solicitante: Maria Sangeado	Código QR: MONT-0041	N. Orden: KAUF0250	Fecha: 01/06/2021
Equipo: Patin hidraulico	Modelo: NA	Serie: NA	Capacidad: 3 ton	Horometro: NA

Observaciones:

1. Sellos de cilindro central en buenas condiciones
2. Sellos de valvula en buenas condiciones
3. Ruedas de carga en buenas condiciones
4. Ruedas de dirección en buenas condiciones
5. Ruedas guía en buenas condiciones
6. Cadena en buenas condiciones
7. Baleros en buenas condiciones