



VHSA - 0064

Empresa: Malta Texo de México **Solicitante:** María Sangeado **Código QR:** VHSA-0064 **N. Orden:** KAUF0256 **Fecha:** 17/06/2021

Equipo: Patin hidráulico **Marca:** Caterpillar **Serie:** N/A **Capacidad:** 5,000 LBS **Horometro:** N/A

Mantenimiento preventivo

1.- Cambio de aceite hidráulico





Empresa: Malta Texo de México **Solicitante:** María Sangeado **Código QR:** VHSA-0064 **N. Orden:** KAUF0256 **Fecha:** 17/06/2021

Equipo: Patin hidráulico **Marca:** Caterpillar **Serie:** N/A **Capacidad:** 5,000 LBS **Horometro:** N/A

Mantenimiento preventivo

2.- Lubricación de cadena





Empresa: Malta Texo de México **Solicitante:** María Sangeado **Código QR:** VHSA-0064 **N. Orden:** KAUF0256 **Fecha:** 17/06/2021

Equipo: Patin hidráulico **Marca:** Caterpillar **Serie:** N/A **Capacidad:** 5,000 LBS **Horometro:** N/A

Mantenimiento preventivo

3.- Engrasado de baleros de ruedas de carga





Empresa: Malta Texo de México **Solicitante:** María Sangeado **Código QR:** VHSA-0064 **N. Orden:** KAUF0256 **Fecha:** 17/06/2021

Equipo: Patin hidráulico **Marca:** Caterpillar **Serie:** N/A **Capacidad:** 5,000 LBS **Horometro:** N/A

Mantenimiento preventivo

4.- Engrasado de baleros de ruedas de dirección





VHSA - 0064

Empresa: Malta Texo de México **Solicitante:** María Sangedo **Código QR:** VHSA-0064 **N. Orden:** KAUF0256 **Fecha:** 17/06/2021

Equipo: Patin hidráulico **Marca:** Caterpillar **Serie:** N/A **Capacidad:** 5,000 LBS **Horometro:** N/A

Mantenimiento preventivo

5.- Limpieza y lubricación en general

