



Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR: VHSA-0001

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G02067

Capacidad:

Horómetro: 5537.2

DAÑOS AL EQUIPO

1. Falta un tornillo





VHSA - 0001

Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR: VHSA-0001

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G02067

Capacidad:

Horómetro: 5537.2

DAÑOS AL EQUIPO

2. Cinturón de seguridad dañado





VHSA - 0001

Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR: VHSA-0001

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G02067

Capacidad:

Horómetro: 5537.2

DAÑOS AL EQUIPO

3. Torreta dañada



Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR: VHSA-0001

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394G02067

Capacidad:

Horómetro: 5537.2

DAÑOS AL EQUIPO

4. Guarda de carga doblada

