

Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR:

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02


Serie: H2X394602030

Capacidad:

Horómetro: 5704.4

DAÑOS AL EQUIPO:

1.- Guarda de carga dañada.





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR:

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02


Serie: H2X394602030

Capacidad:

Horómetro: 5704.4

DAÑOS AL EQUIPO

2.- Base de manguera doblada:



Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR:

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394602030

Capacidad:

Horómetro: 5704.4

DAÑOS AL EQUIPO

3.- Manguera rota: La manguera se cambio el 21 de enero del 2021, reporte n° KAUF0211





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx

Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR:

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394602030

Capacidad:

Horómetro: 5704.4

DAÑOS AL EQUIPO

4.- Daños a guardas traseras



Empresa: CEMEX

Solicitante: ING. ADAN NOLASCO

Código QR:

N. Orden:

Fecha: 09/09/21

Equipo: MONTACARGAS LINDE

Modelo: H40D-02

Serie: H2X394602030

Capacidad:

Horómetro: 5704.4

DAÑOS AL EQUIPO

5.- Daños a guardas traseras :

