



Empresa: CEMIX

Solicitante: ERIKA PAVON LAZARO

Código QR: VHSA-0040

N. Orden: KAUF0273

Fecha: 14/09/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: 25000

Serie: AT3404621

Capacidad: 5, 000 LIBRAS

Horómetro: 6201.7

FALLA REPORTADA: LLANTAS DESGASTADAS

CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa: CEMIX

Solicitante: ERIKA PAVON LAZARO

Código QR: VHSA-0040

N. Orden: KAUF0273

Fecha: 14/09/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR


Modelo: 25000

Serie: AT3504621

Capacidad: 5, 000 LIBRAS

Horómetro: 6201.7

FALLA REPORTADA: LLANTAS DESGASTADAS
CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa: CEMIX	Solicitante: ERIKA PAVON LAZARO	Código QR: VHSA-0040	N. Orden: KAUF0273	Fecha: 14/09/21
Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR	Modelo: 25000	Serie: AT3504621	Capacidad: 5, 000 LIBRAS	Horómetro: 6201.7

FALLA REPORTADA: LLANTAS DESGASTADAS
CAMBIO DE LLANTAS DELANTERAS





Empresa: CEMIX

Solicitante: ERIKA PAVON LAZARO

Código QR: VHSA-0040

N. Orden: KAUF0273

Fecha: 14/09/21

Equipo: MONTACARGAS CATERPILLAR

Modelo: 25000

Serie: AT3504621

Capacidad: 5, 000 LIBRAS

Horómetro: 6201.7

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- EL EQUIPO QUEDA OPERANDO CORRECTAMENTE
- COTIZACION DE MARCHA
- COTIZACION DE AMORTIGUADOR
- COTIZACION DE FUNDA DE PALANCAS

