



VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

1.- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

2.- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

3.- CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

4.- CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

5.- CAMBIO DE JUEGO DE CABLES DE BUJIA





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

6.- CAMBIO DE ANTICONGELANTE





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

7.- LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A PREVENTIVO

8.- LAVADO GENERAL A PRESION





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

9.- CAMBIO DE CILINDRO DE FRENOS





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

10.- REEMPASTADO DE BALATAS





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

11.- RECTIFICACION DE TAMBOR





Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

12.- CAMBIO DE RETEN INTERIOR Y EXTERIOR DE MAZA DELANTERA





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

13.- CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE DESPLAZADOR LATERAL





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

14.- CAMBIO DE MANGUERA CORTA DE DESPLAZADOR LATERAL





VHSA - 0053

Empresa: SUMACO

Solicitante: ING. MOISES RUIZ
OVANDO

Código QR: VHSA-0053

N. Orden:

Fecha: 27/09/21

Equipo: MONTACARGAS YALE

Modelo: GP25RK

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO A SISTEMA DE FRENOS

15.- CAMBIO DE BOMBA DE FRENOS.

