



Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

1.- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR.





Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

2.- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

3.- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

4.- LAVADO A PRESION





Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
5.- LUBRICADO DE CADENA





Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
5.- LUBRICADO DE CADENA





Empresa: MALTA TEXO	Solicitante: LIC. MARIA SANGUEADO MORENO	Código QR: MONT- 04	N. Orden: KAUF2081	Fecha: 21/10/21
Equipo: TOYOYA	Modelo: 8FGU30	Serie: 65570	Capacidad:	Horómetro: 11799.8

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

7.- CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR

