



Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

1.- CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2.- CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

3.- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	---	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

4.- LAVADO GENERAL A PRESION





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

5.- LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

6.- ENGRASADO GENERAL





Empresa: MONTACARGAS GALERIA	Solicitante: SORIANA VILLAHERMOSA	Código QR: VHSA-0026	N. Orden: 87101	Fecha: 27/10/21
-------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------	------------------------

Equipo: MONTACARGA	Modelo: MAP1F2A25LV	Serie: AP1F2-9U22255	Capacidad:	Horómetro: 9083.3
---------------------------	----------------------------	-----------------------------	-------------------	--------------------------

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

7.- NIVELADO DE FLUIDOS

