



VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA EN TAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

1.- CAMBIO DE FILTRO RESPIRADERO





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55


Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

2.- CAMBIO DE MANGUERA DE ENTRADA Y SALIDA DEL FILTRO RESPIRADERO





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

3.- CAMBIO DE LA POLEA VIAJERA DE MANGUERA HIDRAULICA IZQUIERDA





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55


Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

4.- REVISION DE LOS CILINDROS DE INCLINACION





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

5.- CAMBIO DE SELLOS DE BANCO DE VALVULAS DE OPERACIONES





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

6.- CAMBIO DE LA JUNTA DE CABEZOTE





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

7.- REVISION TECNICA DEL SISTEMA DE FRENO





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

**FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA
ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA**

REVISION TECNICA DEL SISTEMA DE FRENO





Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAIS0003

Fecha: 04/08/21

Equipo: MONTACARGAS CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CDP460D0053 GEF
9612

Capacidad: 5 TON

Horómetro:

FALLA REPORTADA: FILTRO DE RESPIRADERO EN MAL ESTADO, POLEA VIAJERA, CILINDRO SALE MAS QUE OTRO, FUGA ENTAPA DE LA PUNTERIA, FUGA EN BANCO DE VALVULA DE OPERACIONES, NO FRENA

REVISION TECNICA DEL SISTEMA DE FRENO

