



KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0074

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ

Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF0321

Fecha: 08/12/21

Equipo: KOMATSU


Modelo: BJ996

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BUJIAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR





Empresa: IPBJ

Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF0321

Fecha: 08/12/21

Equipo: KOMATSU

Modelo: BJ996

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ANTICONGELANTE





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHS - 0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7


MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE DIFERENCIAL



Samsung Quad Camera
DG IVAN



Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSa-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO HIDRAULICO DE SUCCION Y DE RETORNO





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LAVADO A PRESION GENERAL





Empresa: IPBJ

Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF0321

Fecha: 08/12/21

Equipo: KOMATSU

Modelo: BJ996

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LUBRICACION DE CADENA





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHS-A-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE RETEN EXTERIOR/INTERIOR DE MASA DELANTERA



Quad Camera
DG IVAN



VHSA - 0074

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7


MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE CILINDRO DE FRENO





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
ENGRASADO DE BALEROS DE MAZA DELANTERA





KAUFMANN

DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS KAUFMANN SA DE CV

Calle la Jagua S/N, Ejido José María Pino Suarez,
Centro, Tabasco.

(993) 357 0560

Administracion@Kaufmann.mx



VHSA - 0074

Empresa: IPBJ

Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0074

N. Orden: KAUF0321

Fecha: 08/12/21

Equipo: KOMATSU

Modelo: BJ996

Serie: A232427

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE VENTILADOR DE RADIADOR



WWW.KAUFMANN.MX



Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE INCLINACION





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE KIT DE SELLOS DE CILINDRO DE DIRECCION





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RADIADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

INSTALACION DEL KIT DE HERRAJES DEL SISTEMA DE FRENOS





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: MANTENIMIENTO A LAS MAZAS DE DIRECCION





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CARRO DESPLAZADOR DE HORQUILLAS





VHSA - 0074

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CARRO DESPLAZADOR DE HORQUILLAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LIMPIEZA Y AJUSTE DEL CARRO DESPLAZADOR DE HORQUILLAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. MANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0074	N. Orden: KAUF0321	Fecha: 08/12/21
Equipo: KOMATSU	Modelo: BJ996	Serie: A232427	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8842.7

OBSERVACIONES:

- SUMINISTRAR E INSTALAR 2 BIRLOS DE RUEDA TRASERA DE DIRECCION
- CALIBRACION DE FRENOS DESPUES DE 15 DÍAS DE OPERACIÓN EN CASO NECESARIO.