



VHSA - 0073

Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES Solicitante: FIDEL Código QR: VHSA-0073 N. Orden: KAUJO0044 Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG	Modelo: 40ELECTRIC	Serie: 034185	Capacidad: 500 LBS	Horómetro:
-------------	--------------------	---------------	--------------------	------------

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico.

1.- Suministro e instalación del switch de encendido reversible





VHSA - 0073

Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES	Solicitante: FIDEL	Código QR: VHSA-0073	N. Orden: KAUJO0044	Fecha: 07/12/2021
Equipo: JLG	Modelo: 40ELECTRIC	Serie: 034185	Capacidad: 500 LBS	Horómetro:

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

2.- Reparación parcial de cable viajero de articulación de la plataforma





Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES

Solicitante: FIDEL

Código QR: VHSA-0073

N. Orden: KAUJO0044

Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG

Modelo: 40ELECTRIC



Serie: 034185

Capacidad: 500 LBS

Horómetro:

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

3.- Reparación parcial del sistema eléctrico del tablero inferior en tierra







Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES Solicitante: FIDEL Código QR: VHSA-0073 N. Orden: KAUJO0044 Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG	Modelo: 40ELECTRIC	Serie: 034185	Capacidad: 500 LBS	Horómetro:
-------------	--------------------	---------------	--------------------	------------

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

4.- Reparación parcial del sistema eléctrico del tablero inferior en tierra





Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES

Solicitante: FIDEL

Código QR: VHSA-0073

N. Orden: KAUJO0044

Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG

Modelo: 40ELECTRIC

Serie: 034185

Capacidad: 500 LBS

Horómetro:

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

5.- Reparación parcial del sistema eléctrico del tablero superior en canastilla







Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES Solicitante: FIDEL Código QR: VHSA-0073 N. Orden: KAUJO0044 Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG	Modelo: 40ELECTRIC	Serie: 034185	Capacidad: 500 LBS	Horómetro:
-------------	--------------------	---------------	--------------------	------------

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

6.- Reparación parcial del sistema eléctrico del tablero superior en canastilla





Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES

Solicitante: FIDEL

Código QR: VHSA-0073

N. Orden: KAUJO0044

Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG

Modelo: 40ELECTRIC

Serie: 034185

Capacidad: 500 LBS

Horómetro:

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

7.- Reparación parcial del sistema eléctrico de motores de transito







Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES **Solicitante:** FIDEL **Código QR:** VHSA-0073 **N. Orden:** KAUJO0044 **Fecha:** 07/12/2021

Equipo: JLG	Modelo: 40ELECTRIC	Serie: 034185	Capacidad: 500 LBS	Horómetro:
--------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	-------------------

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

8.- Reparación parcial del sistema eléctrico de motores de transito





Empresa: AZUR CONSTRUCCIONES

Solicitante: FIDEL

Código QR: VHSA-0073

N. Orden: KAUJO0044

Fecha: 07/12/2021

Equipo: JLG

Modelo: 40ELECTRIC

Serie: 034185

Capacidad: 500 LBS

Horómetro:

Falla reportada: Calentamiento del sistema eléctrico

9.- Reparación parcial de cableado del motor eléctrico-hidraulico

