



Empresa: PROTEAK

Solicitante: MIGUEL MARTINEZ

Código QR: MONT- 13

N. Orden: KAUF0289

Fecha: 22/10/21

Equipo: LINDE

Modelo: H40T-02

Serie: H2X394F02447

Capacidad: 3..5 T

Horómetro: 7341.1

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1.- NIVELADO DE ACEITE HIDRAULICO





Empresa: PROTEAK

Solicitante: MIGUEL MARTINEZ

Código QR: MONT- 14

N. Orden: KAUF0292

Fecha: 22/10/21

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3..5 T

Horómetro: 10759.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

2.- LAVADO GENERAL A PRESION





Empresa: PROTEAK

Solicitante: MIGUEL MARTINEZ

Código QR: MONT- 14

N. Orden: KAUF0292

Fecha: 22/10/21

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3..5 T

Horómetro: 10759.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

3.- LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: PROTEAK

Solicitante: MIGUEL MARTINEZ

Código QR: MONT- 14

N. Orden: KAUF0292

Fecha: 22/10/21

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3..5 T

Horómetro: 10759.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

4.- CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





Empresa: PROTEAK

Solicitante: MIGUEL MARTINEZ

Código QR: MONT- 14

N. Orden: KAUF0292

Fecha: 22/10/21

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3..5 T

Horómetro: 10759.4

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

5.- ENGRASADO GENERAL





Empresa: PROTEAK

Solicitante: MIGUEL MARTINEZ

Código QR: MONT- 14

N. Orden: KAUF0292

Fecha: 22/10/21

Equipo: LINDE

Modelo: H35D-02

Serie: H2X393F05628

Capacidad: 3..5 T

Horómetro: 10759.4

OBSERVACIONES:

GATOS DE INCLINACIÓN DAÑADOS, POR MALA OPERACIÓN

