



Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF0419

Fecha: 27/01/22

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CEP460D0053GEF9612

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF0419

Fecha: 27/01/22

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55


Serie: CEP460D0053GEF9612

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF0419

Fecha: 27/01/22

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55


Serie: CEP460D0053GEF9612

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF0419

Fecha: 27/01/22

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CEP460D0053GEF9612

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

REPARACION GENERAL DEL SISTEMA ELECTRICO





VHSA - 0068

Empresa: MS PETROLEROS

Solicitante: ING. EUDY PALMA

Código QR: VHSA-0068

N. Orden: KAUF0419

Fecha: 27/01/22

Equipo: CLARK

Modelo: CDP55

Serie: CEP460D0053GEF9612

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES:

- ACEITE DE MOTOR BAJO Y EN MALAS CONDICIONES
- NIVEL HIDRAULICO BAJO