



VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT


Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE LIQUIDO DE FRENO**





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE LLANTAS TRASERAS**





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LAVADO GENERAL A PRESION





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LUBRICACION DE CADENAS





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LUBRICACION EN GENERAL (GRASERAS)





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
INSTALACION DE FARO DE REVERSA**





VHSA - 0069

Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE CINTURON DE SEGURIDAD





Empresa: MADECO

Solicitante: CESAR PRADOS

Código QR: VHSA-0069

N. Orden: KAUF0420

Fecha: 26/01/22

Equipo: MULTILIFT

Modelo: FG30XT

Serie:

Capacidad:

Horómetro:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- Cambio de 2 válvulas de transmisión (bulbo)
 - Cambio de King pin y engrasado de baleros
 - Manguera de banco hidráulico
 - Deposito de anticongelante
-
- Se detecta fuga en tapa de válvula de transmisión
 - Se detecta fuga en gato central