

**Empresa:** QUICK SHINE

**Solicitante:** SEBASTIAN JIMENEZ

**Código QR:** VHSA-0006

**N. Orden:** KAUF0412

**Fecha:** 11/02/22

**Equipo:** TOYOTA


**Modelo:** 8FGU18

**Serie:** 250701K5676

**Capacidad:**

**Horómetro:** 15852 hrs

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
REPARACION EN FUGA DE RADIADOR**





**Empresa:** QUICK SHINE

**Solicitante:** SEBASTIAN JIMENEZ

**Código QR:** VHSA-0006

**N. Orden:** KAUF0412

**Fecha:** 11/02/22

**Equipo:** TOYOTA

**Modelo:** 8FGU18



**Serie:** 250701K5676

**Capacidad:**

**Horómetro:** 15852 hrs

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

### MONTAJE DE RADIADOR





|                             |                                       |                             |                           |                             |
|-----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> QUICK SHINE | <b>Solicitante:</b> SEBASTIAN JIMENEZ | <b>Código QR:</b> VHSA-0006 | <b>N. Orden:</b> KAUF0412 | <b>Fecha:</b> 11/02/22      |
| <b>Equipo:</b> TOYOTA       | <b>Modelo:</b> 8FGU18                 | <b>Serie:</b> 250701K5676   | <b>Capacidad:</b>         | <b>Horómetro:</b> 15852 hrs |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**  
**CAMBIO DE ANTICONGELANTE**





VHSA - 0006

**Empresa:** QUICK SHINE

**Solicitante:** SEBASTIAN JIMENEZ

**Código QR:** VHSA-0006

**N. Orden:** KAUF0412

**Fecha:** 11/02/22

**Equipo:** TOYOTA

**Modelo:** 8FGU18

**Serie:** 250701K5676

**Capacidad:**

**Horómetro:** 15852 hrs

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:**  
**RELLENO DE ACEITE DE TRANSMISION**

