




VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0455	Fecha: 17/02/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232567	Capacidad:	Horómetro: 8255.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
MANTENIMIENTO A RADIADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0455	Fecha: 17/02/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232567	Capacidad:	Horómetro: 8255.5

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
SUMINISTRO DE ANTICONGELANTE**





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0455	Fecha: 17/02/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232567	Capacidad:	Horómetro: 8255.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

REVISION T NIVELADO DE ACEITE DE TRANSMISION



Empresa: IPBJ	Solicitante: LIC. NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0455	Fecha: 17/02/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT-16	Serie: A232567	Capacidad:	Horómetro: 8255.5

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE TAPON DE RADIADOR





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ**Solicitante:** LIC. NANCY CAMBRANO**Código QR:** VHSA-0084**N. Orden:** KAUF0455**Fecha:** 17/02/2022**Equipo:** KOMATSU**Modelo:** FG30HT-16**Serie:** A232567**Capacidad:****Horómetro:** 8255.5

OBSERVACIONES:

ESCURRIMIENTO EN CILINDRO CENTRAL DE LEVANTE