



VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL	Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO	Código QR: VHSA-0087	N. Orden: KAUF0521	Fecha: 05/03/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 11538	Capacidad: 2 TON	Horómetro: 2457.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL

Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO

Código QR: VHSA-0087

N. Orden: KAUF0521

Fecha: 05/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 11538

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 2457.7

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR**





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL	Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO	Código QR: VHSA-0087	N. Orden: KAUF0521	Fecha: 05/03/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 11538	Capacidad: 2 TON	Horómetro: 2457.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL	Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO	Código QR: VHSA-0087	N. Orden: KAUF0521	Fecha: 05/03/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 11538	Capacidad: 2 TON	Horómetro: 2457.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO :
CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL

Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO

Código QR: VHSA-0087

N. Orden: KAUF0521

Fecha: 05/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 11538

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 2457.7

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LAVADO A PRESION EN GENERAL**





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL

Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO

Código QR: VHSA-0087

N. Orden: KAUF0521

Fecha: 05/03/22

Equipo: TOYOTA


Modelo: 8FGU20

Serie: 11538

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 2457.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LUBRICACION DE CADENAS





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL

Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO

Código QR: VHSA-0087

N. Orden: KAUF0521

Fecha: 05/03/22

Equipo: TOYOTA

Modelo: 8FGU20

Serie: 11538

Capacidad: 2 TON

Horómetro: 2457.7

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
ENGRASADO EN GENERAL (GRASERAS)**






VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL	Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO	Código QR: VHSA-0087	N. Orden: KAUF0521/522	Fecha: 05/03/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 11538	Capacidad: 2 TON	Horómetro: 2457.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE VENTILADOR DE RADIADOR





VHSA - 0087

Empresa: LUKOIL	Solicitante: ING. ROMEO CORNELIO	Código QR: VHSA-0087	N. Orden: KAUF0521	Fecha: 05/03/22
Equipo: TOYOTA	Modelo: 8FGU20	Serie: 11538	Capacidad: 2 TON	Horómetro: 2457.7

OBSERVACIONES:

- SE REPARA INSTALACION ELECTRICA DE ALARMA DE REVERSA, LUZ DE REVERSA Y TORRETA
- CAMBIO DE FOCO DE CUARTO DELANTERO
- SE ENTREGARON REFACCIONES USADAS
- SOLDADURA EN TUBO DE ESCAPE