



Empresa: EXPRO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF0543

Fecha: 17/03/2022

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad:

Horómetro: 1549.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0089

Empresa: EXPRO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF0543

Fecha: 17/03/2022

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad:

Horómetro: 1549.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0089

Empresa: EXPRO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF0543

Fecha: 17/03/2022

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad:

Horómetro: 1549.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE FILTRO DE TRANSMISION





Empresa: EXPRO

Solicitante:

Código QR: VVSA-0089

N. Orden: KAUF0543

Fecha: 17/03/2022

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad:

Horómetro: 1549.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION





Empresa: EXPRO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF0543

Fecha: 17/03/2022

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I

Serie: 1501891

Capacidad:

Horómetro: 1549.7

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
ENGRASADO EN GENERAL**





VHSA - 0089

Empresa: EXPRO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0089	N. Orden: KAUF0543	Fecha: 17/03/2022
Equipo: FOTON	Modelo: FL525D-I	Serie: 1501891	Capacidad:	Horómetro: 1549.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
LAVADO A PRESION EN GENERAL





Empresa: EXPRO

Solicitante:

Código QR: VHSA-0089

N. Orden: KAUF0543

Fecha: 17/03/2022

Equipo: FOTON

Modelo: FL525D-I


Serie: 1501891

Capacidad:

Horómetro: 1549.7

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: EXPRO	Solicitante:	Código QR: VHSA-0089	N. Orden: KAUF0543	Fecha: 17/03/2022
Equipo: FOTON	Modelo: FL525D-I	Serie: 1501891	Capacidad:	Horómetro: 1549.7

OBSERVACIONES:

- SE REEMPLAZARON 9 LT DE ACEITE ATF
- FILTROS Y ACEITE DE MOTOR, FUERON PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE