



VHSA - 0039

|                                |                       |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b> KAUF0614 | <b>Fecha:</b> 12/04/22      |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR     | <b>Modelo:</b> 2P5000 | <b>Serie:</b> AT3534731     | <b>Capacidad:</b> 2.5 TON | <b>Horómetro:</b> 12950 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





|                                |                       |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b> KAUF0614 | <b>Fecha:</b> 12/04/22      |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR     | <b>Modelo:</b> 2P5000 | <b>Serie:</b> AT3534731     | <b>Capacidad:</b> 2.5 TON | <b>Horómetro:</b> 12950 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

### CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





VHSA - 0039

|                                |                       |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b> KAUF0614 | <b>Fecha:</b> 12/04/22      |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR     | <b>Modelo:</b> 2P5000 | <b>Serie:</b> AT3534731     | <b>Capacidad:</b> 2.5 TON | <b>Horómetro:</b> 12950 HRS |

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
CAMBIO DE ACEITE DE TRANSMISION**





VHSA - 0039

**Empresa:** AGROINDUSTRIAS

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0039

**N. Orden:** KAUF0614

**Fecha:** 12/04/22

**Equipo:** CATERPILLAR

**Modelo:** 2P5000

**Serie:** AT3534731

**Capacidad:** 2.5 TON

**Horómetro:** 12950 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0039

**Empresa:** AGROINDUSTRIAS

**Solicitante:**

**Código QR:** VHSA-0039

**N. Orden:** KAUF0614

**Fecha:** 12/04/22

**Equipo:** CATERPILLAR

**Modelo:** 2P5000

**Serie:** AT3534731

**Capacidad:** 2.5 TON

**Horómetro:** 12950 HRS

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:  
CAMBIO DE BANDA DE ALTERNADOR**





VHSA - 0039

|                                |                       |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b> KAUF0614 | <b>Fecha:</b> 12/04/22      |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR     | <b>Modelo:</b> 2P5000 | <b>Serie:</b> AT3534731     | <b>Capacidad:</b> 2.5 TON | <b>Horómetro:</b> 12950 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: CAMBIO DE BUJIAS





VHSA - 0039

Empresa: AGROINDUSTRIAS

Solicitante:

Código QR: VHSA-0039

N. Orden: KAUF0614

Fecha: 12/04/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: 2P5000

Serie: AT3534731

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 12950 HRS

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LAVADO A PRESION EN GENERAL





VHSA - 0039

|                                |                       |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b> KAUF0614 | <b>Fecha:</b> 12/04/22      |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR     | <b>Modelo:</b> 2P5000 | <b>Serie:</b> AT3534731     | <b>Capacidad:</b> 2.5 TON | <b>Horómetro:</b> 12950 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: LUBRICADO DE CADENAS





VHSA - 0039

|                                |                       |                             |                           |                             |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <b>Empresa:</b> AGROINDUSTRIAS | <b>Solicitante:</b>   | <b>Código QR:</b> VHSA-0039 | <b>N. Orden:</b> KAUF0614 | <b>Fecha:</b> 12/04/22      |
| <b>Equipo:</b> CATERPILLAR     | <b>Modelo:</b> 2P5000 | <b>Serie:</b> AT3534731     | <b>Capacidad:</b> 2.5 TON | <b>Horómetro:</b> 12950 HRS |

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ENGRASADO EN GENERAL

