



Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0680	Fecha: 16/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9028.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0680	Fecha: 16/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9028.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0680	Fecha: 16/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9028.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
CAMBIO DE FILTRO DE AIRE





VHSA - 0084

Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0084

N. Orden: KAUF0680

Fecha: 16/05/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232567

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 9028.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:

LUBRICADO DE CADENAS





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0680	Fecha: 16/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9028.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 250 HRS:
ENGRASADO GENERAL (GRASERAS)





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0084	N. Orden: KAUF0680	Fecha: 16/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232567	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 9028.9 HRS

OBSERVACIONES:

- NO ENCIENDE LA TORRETA, SE RECOMIENDA REEMPLAZAR
- NO ENCIENDE FARO DERECHO LED, SE RECOMIENDA REEMPLAZAR
- NO ENCIENDE CUARTO IZQUIERDO, FOCO FUNDIDO, SE RECOMIENDA REEMPLAZARLO