



Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF0547

Fecha: 25/05/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232566

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8174.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE POLEA CENTRAL DE MASTIL





VHSA - 0091

Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF0547

Fecha: 25/05/22

Equipo: KOMATSU


Modelo: FG30HT

Serie: A232566

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8174.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CABIO DE MANGUERAS





VHSA - 0091

Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0091

N. Orden: KAUF0547

Fecha: 25/05/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232566

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 8174.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CABIO DE MANGUERAS





VHSA - 0091

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF0547	Fecha: 25/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8174.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

ENGRASADO EN EL EJE TRASERO A PETICION DEL OPERADOR





VHSA - 0091

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0091	N. Orden: KAUF0547	Fecha: 25/05/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232566	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 8174.7

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
PIEZAS USADAS

