



VHSA - 0095

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF0730	Fecha: 01/06/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6895.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE PERNO REY DE DIRECCION LADO IZQUIERDO





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF0730	Fecha: 01/06/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6895.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:

CAMBIO DE KIT DE PERNO REY DE DIRECCION LADO DERECHO





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF0730	Fecha: 01/06/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6895.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REPARACION DE EJE DE DIRECCION EN TORNO





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF0730	Fecha: 01/06/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6895.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: FABRICACION DE BUJES DE BRONCE





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0095	N. Orden: KAUF0730	Fecha: 01/06/2022
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232428	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 6895.3 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
SE ENGRASA LOS PERNOS Y CHUMASERAS

