



VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF0732

Fecha: 01/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,353.9 HRS

**MANTENIMIENTO PREVENTIVO:
REEMPLAZO DEL RADIADOR**





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF0732

Fecha: 01/06/22

Equipo: CATERPILLAR


Modelo: GP25K

Serie: AT35A7787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,353.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: REEMPLAZO DEL RADIADOR





VHSA - 0098

Empresa: HARIMASA

Solicitante: ING. HUGO PEREZ

Código QR: VHSA-0098

N. Orden: KAUF0732

Fecha: 01/06/22

Equipo: CATERPILLAR

Modelo: GP25K

Serie: AT35A7787

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro: 11,353.9 HRS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO: NIVELADO DE ANTICONGELANTE

