



Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE CREMALLERA**





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

**MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE MARCHA**





Empresa: POLIPLAST	Solicitante:	Código QR: VHSA-0102	N. Orden: KAUF0754	Fecha: 13/06/22
Equipo: LINDE	Modelo: H25D	Serie: H2X393W06815	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE PRECALENTADORES





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE RETEN DE ARBOL DEL CIGÜEÑAL





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE JUNTA DE BOMBA DE COMBUSTIBLE





Empresa: POLIPLAST	Solicitante:	Código QR: VHSA-0102	N. Orden: KAUF0754	Fecha: 13/06/22
Equipo: LINDE	Modelo: H25D	Serie: H2X393W06815	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO DE SENSOR DE TEMPERATURA





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

CAMBIO DE SENSOR DE ARBOL DE LEVAS





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:


MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO JUNTA DE TAPA DE PUNTERIAS





Empresa: POLIPLAST	Solicitante:	Código QR: VHSA-0102	N. Orden: KAUF0754	Fecha: 13/06/22
Equipo: LINDE	Modelo: H25D	Serie: H2X393W06815	Capacidad: 2.5 TON	Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
CAMBIO RETEN DE ARBOL DE LEVAS





Empresa: POLIPLAST

Solicitante:

Código QR: VHSA-0102

N. Orden: KAUF0754

Fecha: 13/06/22

Equipo: LINDE

Modelo: H25D

Serie: H2X393W06815

Capacidad: 2.5 TON

Horómetro:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: RELLENO DE ANTICONGELANTE

