



Empresa: IPBJ

Solicitante: NANCY CAMBRANO

Código QR: VHSA-0092

N. Orden: KAUF0761

Fecha: 14/06/22

Equipo: KOMATSU

Modelo: FG30HT

Serie: A232924

Capacidad: 3 TON

Horómetro: 4893.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:



LAVADO DE RADIADOR





Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF0761	Fecha: 14/06/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232924	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 4893.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO:
REPARACION DE FALSO ELECTRICO LUZ DELANTERA





VHSA - 0092

Empresa: IPBJ	Solicitante: NANCY CAMBRANO	Código QR: VHSA-0092	N. Orden: KAUF0761	Fecha: 14/06/22
Equipo: KOMATSU	Modelo: FG30HT	Serie: A232924	Capacidad: 3 TON	Horómetro: 4893.1 HRS

MANTENIMIENTO CORRECTIVO: CAMBIO DE FOCOS DE CUARTOS DELANTEROS

